

Portes palières



LYNEA,
RHEA, GAIA,
PAC 81



LYNEA Oculus
standard &
panoramique
RHEA Full Glass &
Panoramique,
GAIA vitrée



LYNEA,
RHEA, GAIA,
PAC 81



LYNEA,
RHEA, GAIA,
PAC 81

Portes de cabine



PLYCAB,
RHEA, JETS,
ROC, PAC 85
Tôles garde pieds
fixes et rétractables

Résistance mécanique

Portes palières

Article 5.3.5.3.2 & Article 5.3.5.3.1.b
Article 5.3.11.3

- ▶ Résistance au choc des éléments de guidage
- ▶ Résistance à une poussée de 1000 N des vantaux
- ▶ Résistance à 1000 N des accrochages entre vantaux



Verre

Portes palières

Article 5.3.7.2.1.a, & Article 5.3.6.2.2.1.g
Article 5.3.5.3.4

- ▶ Type de verre = Feuilleté
- ▶ Hauteur de chute du pendule d'essai augmenté = 800 mm
- ▶ Nez de vantail vitré = épaisseur mini 20 mm

Tous les articles concernant la résistance mécanique s'appliquent également



Sécurité des techniciens

Portes palières

Article 5.3.9.3.5

- ▶ Déverrouillage de la porte palière depuis le fond de fosse



Accessibilité au déverrouillage de secours

Portes palières

Article 5.3.9.3.2

- ▶ Altitude du verrou = Hauteur 2 mètres maxi



Portes de cabine

Article 5.3.5.3.2 & Article 5.3.5.3.1.b

Article 5.3.11.3 & Article 5.5.4.3

- ▶ Résistance au choc des éléments de guidage
- ▶ Résistance à une poussée de 1000 N des vantaux
- ▶ Résistance à 1000 N des accrochages entre vantaux
- ▶ Résistance à une poussée de 300 N de la tôle garde pieds



Verre

Portes de cabine

Article 5.3.5.3.4 & Article 5.3.6.2.2.1.g

- ▶ Hauteur de chute du pendule d'essai augmenté = 800 mm
- ▶ Nez de vantail vitré = épaisseur mini 20 mm

Tous les articles concernant la résistance mécanique s'appliquent également



Bloque entre étages

Portes de cabine

Article 5.3.15.2 b

Article 5.3.15.3

- ▶ Limitation ouverture de la porte de cabine entre étages = 50 mm maxi
- ▶ Résistance 1000 N
- ▶ Déblocage depuis le palier sur intervention



PLYCAB,
RHEA, JETS,
ROC, PAC 85

+ RHEA, JETS, ROC,
PAC 85 manuelle =
Blocage électromécanique
PAC 85 automatique = Blocage par embrayage
PLYCAB = Maintien sous tension
(suppression des poignées en version tôleée)

Surchauffe moteur

Portes de cabine

Article 5.10.4.2 & 3

- ▶ Information de surchauffe moteur



PLYCAB,
RHEA, JETS,
ROC, PAC 85

+ JETS, RHEA, ROC =
Intégré à la carte ARIANE
PLYCAB, PAC Automatique =
Thermocontact

Barrière de cellules

Portes de cabine

Article 5.3.6.2.2.1.b.

- ▶ Détection objet de diamètre 50 mm



RHEA, JETS,
ROC, PAC 85

+ Nouvelle barrière de cellules :
ELITE E10 36